

Descrição da preparação: **Superfícies pintadas existentes**

Informações gerais:

As superfícies pintadas existentes podem ser: Um substrato danificado, restauro, mudança de cor e corrosão, etc. As superfícies têm geralmente resíduos de algum tipo. Entre os quais podem estar óleos, betume, resina das árvores, fezes de pássaros, material de conservação, sal, etc. Para remover os resíduos minerais, como sal, utilize produtos de limpeza aquosos ou água limpa. Os produtos de limpeza à base de solventes, como removedor de silicone (Desengordurante), que evaporam lentamente, devem ser utilizados em resíduos difíceis, como betume, óleo, etc. A espessura total após qualquer trabalho de reparação não deve exceder 250 µm.



A superfície a pintar tem de estar seca, limpa e livre de qualquer contaminação, como, por exemplo, corrosão, óleo, massa lubrificante, agentes de libertação.

É muito importante utilizar o PPE (Equipamento de proteção pessoal) correto como: Luvas, óculos, máscara, proteção global, etc. Utilize apenas as ferramentas adequadas, equipamento e material de lixamento certificado.

Evite a condensação na superfície, não aplique quaisquer produtos de pintura em objetos sujeitos à influência da humidade. Deve revestir sem qualquer atraso indevido (no prazo de 60-90 minutos) com vernizes diretos ou primário e acabamento.




Limpeza

Produtos: RS605/607/609 Universal Reducer ou AD690 Degreaser



	para aperfeiçoar 1x	Utilize os produtos recomendados com um pano/desperdício humedecido para remover os resíduos da superfície.
	secar	Com um pano seco limpo, limpe o contaminante dissolvido da superfície, repita até a superfície estar seca. Nota: Verifique se existem danos, aderência ou corrosão no revestimento existente antes de decidir que tipo de preparação e sistema de pintura deseja utilizar.

Preparação-Lixamento

Produtos: P80 – P180 – P240 rebarbadora (excêntrica) ou disco de raspagem




	Tecnologia de raios	Os métodos recomendados são: Decapagem com gelo seco ou material de decapagem, remove os revestimentos existentes. Escolha a pressão adequada consoante a espessura e a construção do objeto.
	Lixar	Tem de lixar os revestimentos existentes após o processo de limpeza com a rebarbadora excêntrica (unidade rotativa < 5 mm), o disco de lixamento e um aspirador. A superfície lixada deve ser: para Massa P80/P120, para Primário e Surfacer P240, para vernizes diretos, utilize o disco de lixamento P320 (sobre marcas de lixamento!).
	Raspar	Com uma peça abrasiva de nylon-perlon para suavizar a superfície revestida, como, por exemplo, disco de raspagem fino/ultra fino. Trate com cuidado as extremidades e os cantos.

Opcional:

	Massa (em caso de dano)	Remova o revestimento da área danificada e escolha a massa da Valspar adequada. Adicione o endurecedor de acordo com o TDS
	Lixar	Lixe a zona da massa com P80 ou P120, utilize no meio P150 ou P180 e, por fim, P240 (não utilize passos no lixamento com uma diferença superior a P100).


Limpeza

Produtos: RS605/607/609 Universal Reducer ou AD690 Degreaser


	limpar com ar comprimido	Tem de limpar a superfície lixada/raspada com ar comprimido para que as partículas abrasivas soltas que não foram aspiradas pelo dispositivo de sucção sejam removidas.
	para aperfeiçoar 1x	Utilize os produtos recomendados com um pano/desperdício humedecido para remover os resíduos da superfície.
	secar	Com um pano seco limpo, limpe o contaminante dissolvido da superfície, repita até a superfície estar seca.


Revestimento

Dependendo da recomendação, utilize a pistola de pulverização HVLP, LVLP, RP ou a bomba de alta-baixa pressão...

	para revestir	Aplicação direta em acabamentos de metal, primário, superfícies de primário com camada base e camada transparente ou acabamento. Nota: Para obter os melhores resultados, utilize; Primário ou Primário com Surfacer, lixe o Primário depois de secar e aplicar o acabamento.
--	---------------	---

Selecione um sistema de pintura adequado nas Folhas de Dados "Técnica do Sistema".**Mais informações**

	Para mais informações, consulte: <ul style="list-style-type: none"> • Informações em CRS (Retoque CRIS, COINS, Valspar) • Folhas de informações do pacote de iniciação "Purple Box" • Informações na página Web (www.valsparindustrialmix.com) <ul style="list-style-type: none"> ○ Informações Técnicas ○ Folhas de Dados Técnicos
--	---

	<p>Esta descrição da preparação foi desenvolvida para permitir aos utilizadores profissionais manter os padrões de alta qualidade nos sistemas de veículos comerciais e na Valspar (Light) Industrial Mix.</p> <p>Precauções: Durante a aplicação devem ser observadas todas as medidas de saúde e segurança relativas à utilização e manuseamento de materiais de revestimento, ou seja, os regulamentos existentes publicados pela associação comercial da indústria química. Quanto a informações de Saúde e Segurança é favor consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material (MSDS). Informações também disponíveis na nossa página da Internet: www.valsparindustrialmix.com</p> <p>Nota: Os produtos listados destinam-se apenas a utilizadores profissionais e a uso profissional. Todas as recomendações fornecidas por escrito sobre a utilização dos nossos produtos aos clientes ou utilizadores não são vinculativas e não darão origem a obrigações secundárias resultantes da nota de venda. É tomado todo o cuidado para assegurar que as informações técnicas fornecidas são precisas e atualizadas de acordo com o estado de conhecimento atual em ciências e com a nossa experiência. No entanto, estas recomendações não isentam o cliente de verificar autonomamente se os nossos produtos são adequados para o fim a que se destinam. A durabilidade do sistema de revestimento depende em grande parte da preparação cuidadosa da superfície. Para além disso, aplicam-se os nossos termos uniformes de entrega e pagamento.</p> <p>Com a publicação desta Ficha de Dados Técnicos todas as versões anteriores relativas a este produto já não são válidas.</p>
--	--